

Bairro Jardim das Flores – lotes “1”, “2” e “5” Quadra G

Foto 1 – Vista da esquina onde se localiza o imóvel avaliando (Rua Senador Henrique Della Roque x Rua Anézia Elias de Golveia)



Foto 2 – Vista do portão para entrada de veículos nas dependências da empresa instalada nos lotes avaliandos



Foto 3 - Vista interna do pátio de manobras



Foto 4 – Vista do galpão estabelecido sobre o lote de nº “5”



Foto 5 – Vista interna do galpão – piso e estrado para apoio



Foto 6 – Detalhe das treliças da estrutura para apoio do telhado



Foto 7 – Acesso ao galpão em rampa e ao lado o caixilho da copa



Foto 8 – Vista interna da copa



Foto 9 – Parede de sanitário no galpão e pia lateral



Foto 10
Vista interna
dos acabamentos
do sanitário



Foto 11
Guarita
Localizada
no pátio



Foto 12 – Vista
interna de
acabamentos da
guarita

Foto 13
Caixa de água
com capacidade
de 10.000 l
metálica,
no pátio da
empresa



Foto 14 – Vista do escritório da empresa estabelecido sobre o lote “1” a
partir do pátio de manobras



Foto 15 – Recepção junto a porta de entrada do escritório



Foto 16 - Sala nas dependências do escritório



Foto 17 – Padrão de acabamentos das dependências internas do escritório



Foto 18
Vista padrão de acabamentos de sanitário nas dependências do escritório

